

Observations



Absence de végétation

Absence de terrasse

Clôture trop basse = vue gênante

Surface pelouse bombée  
Diminution de l'entretien

Propositions d'aménagement




Végétation à faible entretien  
apportant de la couleur

Création d'une terrasse en grés cérame  
sur plots & lambourdes aluminium

Claustras décoratifs dissimulant les vues  
indésirables en offrant un arrière plan au massif

Surface plane  
Gazon synthétique



Observations

Souhait client : installer un SPA

Forte exposition : SUD

Absence d'espace repas et salon bas



Propositions d'aménagement

Treillis mural décoratif

Insertion d'un SPA

Pergola bioclimatique abritant l'espace repas

Pièce végétale d'exception centrale dans un bac sans fond en aluminium

Liaison en pas japonais insérés dans un massif

Espace détente au soleil couchant

Observations



Absence d'abri voiture ou de rangement

Talus difficile à gérer

Trouver une utilité à cet espace

Propositions d'aménagement



Carport avec abri rangement

Plantes grimpantes

Banc gabion avec assise en platelage bois

Piquets en ardoise

Massif d'agrément avec paillage d'ardoise 30/50 mm

Dalle d'ardoise 150 x 50 cm

Soutènement en mur de gabion 20 cm d'épaisseur

Retenue en poutre douglas 140 x 140 mm

Terrain de pétanque